

Morsetti di massa - Posizionatori - Sollevatori magnetici con controllo del magnetismo

COSA SONO:

i Magswitch sono dei magneti permanenti che permettono di controllare il magnetismo (on-off), con una semplice rotazione della manopola, senza far uso di corrente. Il magnetismo si può dunque disattivare con una semplice rotazione. Una volta disinserito, la superficie si pulisce da eventuali residui metallici. Non richiede quindi particolari operazioni di pulizia e l'efficienza rimane sempre massima.

A COSA SERVONO

- fissare le lamiere in fase di preparazione (bloccaggio)
- spostare le lamiere caldi o taglienti
- fissare tubi o pezzi da molare

VANTAGGI/BENEFICI**Maggiore produttività per due ragioni:**

- 1) non si deve perdere più tempo utile nel fissare e bloccare le lamiere;
- 2) Non è più necessario usare staffe, viti o altro che possa rovinare le lamiere e richiedere un intervento successivo di molatura o smerigliatura;

Inoltre:

- 3) hanno una dimensione compatta
- 4) Sono veloci e facili da usare
- 5) Sono sicuri
- 6) hanno una durata illimitata rispetto ai tradizionali magneti
- 7) possono essere usati su superfici piane che tonde
- 8) hanno una elevata capacità di attrazione

Morsetti di MassaClamp 300
F373781Clamp 600
F373782Multi Angle Mini
9373783Multi Angle Mini 300
9373784Multi Angle 400
937385Multi Angle 1000
9373786**Posizionatori**Mag Square 400
F373787Mag Square 600
F373788**Posizionatore ad Angolo Variabile**Pivot Angle 200
F373789**Sollevatori**Lifter 60 Manual
F373790Lifter 60 Electric
F373791

cod. art.	mod.	dimensioni [mm]			corrente [A]	tenuta su acciai di spessore [kg]	peso [Kg]	caratteristiche
		H	W	D				
F373783	Multi Angle Mini	76	76	32	N/A	40	0,18	Incredibilmente forte
F373784	Multi Angle Mini 300	95	89	44	300	67	0,36	Incredibilmente forte
F373785	Multi Angle 400	221	193	81	N/A	178	1,13	Blocca tutti i profili piatti
F373786	Multi Angle 1000	160	200	125	N/A	446	4,25	Blocca tutti i profili piatti
F373781	Clamp 300	155	104	67	300	40	0,3	Approntamento veloce
F373782	Clamp 600	180	155	77	600	89	0,8	Approntamento veloce
F373787	Mag Square 400	169	96	53	N/A	67	0,3	Posizionamento con forte tenuta
F373788	Mag Square 600	215	190	80	N/A	268	1,5	Posizionamento con forte tenuta
F373789	Pivot Angle 200	250	180	65	N/A	90	1,72	Da 22 a 270 gradi
F373790	Lifter 60 Manual	260	180	100	N/A	27	0,64	Per rimuovere parti e sezioni tagliate
F373791	Lifter 60 Electric	254	178	102	N/A	27	1,45	Per rimuovere parti e sezioni tagliate