

## Sistema EASY 400 CLASSIC


### Torçe speciali multifunzione

#### TORCE PER SALDATURE ECCELLENTI

TPRO è l'alta gamma di torçe per saldatura TIG di Trafimet. Studiate per interfacciarsi al meglio alla EASY 400 CLASSIC, le torçe TIG TPRO MULTI consentono all'operatore di controllare alcune funzioni del trainafile, senza dover staccare la mano dalla torça.

#### SUPPORTO GUIDAFILO

Kit supporto alimentazione filo per l'interfaccia della torça TIG TPRO al sistema filo freddo EASY 400 CLASSIC.





### TORCE CON CONTROLLO REMOTO

Le torce TIG TPRO MULTI di Trafimet consentono una regolazione completa, senza interrompere l'operatività in saldatura.

#### **Leva 1 avanti**

START/STOP della potenza.

#### **Leva 1 indietro**

Durante la saldatura blocco e ripartenza del filo.  
Non in saldatura filo avanti/indietro.

#### **Leva 2 avanti**

Aumento velocità del filo.

#### **Leva 2 indietro**

Diminuzione velocità del filo.

### UN CAVO RESISTENTE NEL TEMPO

Grande flessibilità e prestazioni elettriche superiori. Il cavo è prodotto con materiali ad alta flessibilità, come l'ultimo metro in vera pelle, e offre una grande resistenza all'usura causata da strisciamento, da agenti atmosferici e da sostanze chimiche.



### DUE TIPOLOGIE DI RICAMBI

Per avere tutto quello che serve

#### **STARTER KIT**

Tutti i ricambi per uno specifico diametro di elettrodo.

#### **MASTER KIT**

Tutti i ricambi per saldature con elettrodi da 1,0 a 3,2 mm.

## EASY 400 PLUS



1 Graphite liner

2 Wire feeding kit

3 Contact tip



### TPRO Multi 20HC



	<b>TPRO Multi 20HC</b>
	4 m cable
<b>V Peak</b>	113
	Argon

	0,5 ÷ 3,2 mm
<b>X 100%</b>	320A DC - 250A AC
	4 bar
	1,5 l/min

	CODE		
	<b>HB3804S-358-TG3</b>	TPRO Multi 20HC - 4 m	1
1	<b>GM0956</b>	Black nylon +12% graphite liner 4m 1,0-1,2 (Easy)	1
2	<b>FE0169</b>	TPRO Multi 20HC wire feeder kit (inclusive of TT0170 kit)	1
3	<b>TT0170</b>	3 contact tips kit Ø 0,8 / 1,0 / 1,2 mm	1
3	<b>MD0222-08</b>	Contact tip for Ø 0,8 mm wire	5
3	<b>MD0222-10</b>	Contact tip for Ø 1,0 mm wire	5
3	<b>MD0222-12</b>	Contact tip for Ø 1,2 mm wire	5

### TPRO Multi 18HC





	<b>TPRO Multi 18HC</b>
	4 m cable
<b>V Peak</b>	113
	Argon



	0,5 ÷ 4,0 mm
<b>X 100%</b>	400A DC - 300A AC
	4 bar
	1,5 l/min



	CODE		
	<b>HB3304S-358-TG3</b>	TPRO Multi 18HC - 4 m	1
1	<b>GM0956</b>	Black nylon +12% graphite liner 4m 1,0-1,2 (Easy)	1
2	<b>FE0179</b>	TPRO Multi 18HC wire feeder kit (inclusive of TT0170 kit)	1
3	<b>TT0170</b>	3 contact tips kit Ø 0,8 / 1,0 / 1,2 mm	1
3	<b>MD0222-08</b>	Contact tip for Ø 0,8 mm wire	5
3	<b>MD0222-10</b>	Contact tip for Ø 1,0 mm wire	5
3	<b>MD0222-12</b>	Contact tip for Ø 1,2 mm wire	5

## TPRO Multi 26



	<b>TPRO Multi 26</b>
	4 m cable
<b>V Peak</b>	113

 Gas	Argon
$\varnothing$ 	0,5 ÷ 4,0 mm
<b>X 35%</b>	180A DC - 150A AC

	CODE		
	<b>HA2604S-358-TG3</b>	TPRO Multi 26 - 4 m	1
1	<b>GM0956</b>	Black nylon +12% graphite liner 4m 1,0-1,2 (Easy)	1
2	<b>FE0179</b>	TPRO Multi 26 wire feeder kit (inclusive of TT0170 kit)	1
3	<b>TT0170</b>	3 contact tips kit $\varnothing$ 0,8 / 1,0 / 1,2 mm	1
3	<b>MD0222-08</b>	Contact tip for $\varnothing$ 0,8 mm wire	5
3	<b>MD0222-10</b>	Contact tip for $\varnothing$ 1,0 mm wire	5
3	<b>MD0222-12</b>	Contact tip for $\varnothing$ 1,2 mm wire	5